

MOUVEMENT ET CONTEMPLATION

L'espace de transition pour le centre d'aide au réfugiés de Mercier Ouest

LA PROBLÉMATIQUE EN CHIFFRES



1 réfugié sur 2 est atteint de maladie mentale.

TROUBLES LES PLUS FRÉQUENTS



Dépression



Trouble d'anxiété



Trouble de stress post-traumatique

NE RIEN FAIRE POUR REMÉDIER A LA SITUATION IRAIT A L'ENCONTRE DES VALEURS QUÉBÉCOISES DE SOLIDARITÉ ET DE PARTAGE.

COMMENT UN ESPACE NOUS PERMETTRAIS DE CRÉER UNE OPPORTINUTÉ D'APAISSER PAR L'ART THÉRAPIE?

PLAN D'IMPLANTATION

1;500



OBJECTIFS DE L'INTERVENTION




Partage



Soin psychologique


PROGRAMME
ÉCOLE DES ARTS DE LA SCÈNE




Circulation
Centre d'art de la scène

ÉTUDE VOLUMÉTRIQUE

SOULEVEMENT DU VOLUME



PROGRAMME
MARCHÉ ALIMENTAIRE



- Restaurant
- "food court"
- Foret urbaine



PLAN DU REZ-DE-CHAUSÉE

RELATION À LA RUE



1- "FOOD COURT"
3- CUISINE
5-RANGEMENT
7- BUREAU

2- SALLE À MANGER
4- W/C
6- SALLE D'EXPOSITION
8- W/C

PLAN DU SECOND NIVEAU DU PUBLIC AU PRIVÉ




- 1- CAFETERIA
- 3- FOYEZ
- 5- SALLE DE DANSE
- 7- SALLE DE COURS DE THÉÂTRE
- 9- BAIN CHAUD - HOMME
- 11- SALLE DE MASSOTHÉRAPIE

- 2- W/CMIXTE
- 4- VESTIAIRE
- 6- RANGEMENT
- 8- BAIN CHAUD- FEMME
- 10- SALON




COUPE TRANSVERSALE 1


RELATION SPATIALE



COUPE TRANSVERSALE 2

RELATION SPATIALE





M1

CRÉPI
 ISOLANT RIGIDE 150 MM
 MEMBRANE ÉLASTOMÈRE
 MUR DE FONDATION
 MONTANT MÉTALIQUE 100 MM @ 600 C/C
 FOURRURE MÉTALIQUE 25 MM @ 600 C/C
 PANNEAU DE GYPSE 25 MM

P1

TUILE DE VYNILE 25 MM
 COUSIN AMMORTISEUR 50 MM
 DALLE DE BÉTON 300 MM
 ISOLANT GICLÉ 500 MM
 SUSPENTE
 FOURRURE MÉTALIQUE @ 300 C/C
 SOFFITE DE BOIS 25 MM





ÉLÉVATION
RELATION AU VOISIN

ÉLÉVATION
RELATION AU VOISIN

